

# Serviceeftersyn på varmeanlæg

Frederiksberg Forsyning - Fjernvarme  
Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg

Adresse: Porcelæns haven 5 A

Installation: 940487

2-strengs anlæg

Fjernvarmeanlæg	Fundet i orden	Manuel ændring	Reparation / udskiftning	Andet
A. Snavssamlere	Ja			
B. Returtemperatur - begrænser	Ja			
C. Differenstryk-regulator - veksler	Ja			
D. Reguleringsventil - veksler	Ja			Reguleringsventil har et læk-tab på 0 liter i timen.
E. Returtemperatur - veksler	Ja			
F. Vejrkompen seringsanlæg	Ja			
G. Differenstryk-regulator: Ladekredsveksler	Ja			
H. Reguleringsventil: Ladekredsveksler	Ja			Reguleringsventil har et læk-tab på 0 liter i timen.
I. Returtemperatur: Ladekredsveksler	Ja			

## Centralvarme – mellem anlæg og radiator

J. Cirkulationspumpe - rumvarme	Ja			
K. Ekspansionsbeholder	Ja			Fortryk er målt til 2,6 bar. Fortryk er sænket til 2,2 bar.
L. Sikkerhedsventil	Ja			
M. Vand på anlægget	Der er fyldt vand på anlægget: Ja			Driftstryk er målt til 3,0 bar. Driftstryk er ok til bar.

## Varmt vand

N. Cirkulationspumpe - brugsvand	Ja			
----------------------------------	----	--	--	--

## Kommentar

Lille Ekspansionsbeholder: Fortryk hævet fra 1,8 bar til 2,2 bar.  
Ladekredsveksler er utæt.

Se mere på [www.frb-forsyning.dk/vp](http://www.frb-forsyning.dk/vp)

Rapporten ligger på [www.frb-forsyning.dk/login](http://www.frb-forsyning.dk/login) (kundenr. 1297759, målnr. 69988422) og er sendt.  
Eftersynet er udført af nedenstående serviceingeniør i Frederiksberg Forsyning.

Service dato: 09.08.2018 Serviceingeniør: Dennis Grøn Jørgensen - tlf.: 38 18 50 00

Eventuelle reparationer og udskiftninger står i kommentarfeltet og:

- skal betales af ejendomsejeren.

- kan udføres af Frederiksberg Forsyning, kontakt [teamfjernvarme@frb-forsyning.dk](mailto:teamfjernvarme@frb-forsyning.dk) / 38 18 50 00 – eller af anden vvs'er.