

Tjek- og serviceliste

Ventilationsanlæg

KEMP & LAURITZEN

Kunde
Fajance Haven
 Sag
 Aggregat placering
 Lofter opgange
 Betjeningsområde
 toilet-køkken-parkeringskælder

Sags nr. 151587
 Udført af PEH
 Eftersyns måned (nr.)
 Anlæg nr ALLE
 Udført dato 05-05-21
 Eftersyns. art Q-man ID nr
 Servicet udføres efter VENT ordningens retningslinier

Indeholdt i kontrakt	Kontrolleret	Renset / smurt / justeret	Er udskiftet / repareret	Bør udskiftes / repareres	Materialer inkl. i kontrakt	Indeholdt i kontrakt	Kontrolleret	Renset / smurt / justeret	Er udskiftet / repareret	Bør udskiftes / repareres	Materialer inkl. i kontrakt	Drifttider					
												start	slut	start	slut		
												man		fre			
												tirs		lør			
												ons		søn			
												tors					Timer pr. uge 0,0

Pos nr. SFB 57.1.xxx	Pos	Indtogs Luftfordelingssystemet, Anlæg	Pos	Krydsværveksler	Pos	Referenceværdier	Indblæsning	Udsugning
	001	Luftindtag, rist/hætte	029	Snavs, ødelæggelse, korr.	055	Hovedluftmængde (q_{ref})	m ³ /h	
	002	Spjæld-, vanding, træk	030	Dræn	056	Sugetryk, ventilator (P_{sref})	Pa	
	003	Fleksible forbindelser	031	Vandlås	057	Sugetryk, ventilator ($P_{småref}$)	Pa	
	Afkast Luftfordelingssystemet, Anlæg		Tørstoffiltre		058	Motoreffekt (P_{ref})	kW	
	004	Afkast, rist/hætte, dræn	x	032	Engangsfilter - planfilter	059	Motorstrøm (I_{ref})	A
	005	Spjæld, vanding		033	Engangsfilter - posefilter	060	Frekvens (F) (afløst)	Hz
	006	Fleksible forbindelser	x	034	Tætning til ramme	Afvigelse P_s , (afvigelse Max - 15% afvigelse)		
	007	Blande spjæld, vanding		Mikrofiltre / Hepa		Elmålinger		
	Ventilator og motor		035	Snavs, ødelæggelse, korr.	061	Motoreffekt	kW	
	008	Afbalancering	x	036	Filter	062	Motorstrøm	A
	009	Snavs, ødelæggelse, korr.	x x	037	Tætning til ramme	063	Mærkepladeeffekt	kW kW
	010	Lejer (slør/støj)	x x	Fedtfiltre		Målinger (Ps efter komponent)		
	011	Fleksible forbindelser	x	038	Ødelæggelse, korrosion	064	Kanal	Pa
	012	Rotationsretning	x	039	Filtercelle	065	Spjæld	Pa
	013	Kileremtræk	x x	040	Fedtrende	066	Forfilter	Pa
	Varme & køleflader (væske)		Kulfiltre		067	Filter	Pa	
	014	Forvarmeplader		041	Ødelæggelse, korrosion	068	Genvinding	Pa
	015	Eftervarmeplader		042	Filtercelle	069	Varmeplade	Pa
	016	Varmegenvindingsbatt.		Tagventilatorer		070	Køleplade	Pa
	017	Køleflader		043	Snavs, ødelæggelse, korr.	071	Ventilator	Pa
	018	Dræn og vandlås		044	Dræn	072	Kanal	Pa
	El-varmeplader		045	Lejer (slør/støj)	073	Andet...	Pa	
	019	Funktion		Automatik		VENT numre		
	020	Snavs og korrosion		046	Frosttermostat	074	Mærkatnummer	
	021	Sikkerhedstermostater		047	Brandtermostat ind/ud	075	Tekniker VENT cert. nr.	
	Roterende varmeveksler		048	Stop/Start	x	Vurderinger		
	022	Snavs, ødelæggelse, korr.		049	Trykvagt	x	076	Anlægs tilstandsvurdering 0-4
	023	Tætningslister		050	Kanalfølere			Ja Nej
	024	Gearmotor		051	Motorventiler		077	Mulighed for Energi optimering
	025	Rotationsretning		052				Ja Nej
	026	Rem (kæde)		Varmegenvinding		078	Underlagt Energieftersyn (LVE)	
	027	Renblæsningssektor		053	Frostsikring °C	079		
	028	Lejer (slør/støj)		054	Andet...	080		

Tilstandsvurdering karakter: 0- Anlægget er i god stand, 1- Ringe skade udbedring kan vente, 2- Tydelig skade Planlæg udbedring, 3- Betydelig skade Udbedring snarest, 4- Akut skade Udbedring straks

Bemærkninger: For linjeskifte tryk "ALT + ENTER" Husk at påføre pos. nr ved kommentar til specifikt punkt

1 stk Udsug kælder (3 stk remme XPB 3150)
 20 stk udsugninger Lindab CBU-Exhaustro Box ventilatorer BESB
 Defekt motor opgang 5 G til venstre bliver udskiftet

Kvittering for servicebesøg (kunde)

Servicetekniker

Hvidovre Tlf 36 39 42 22

Slagelse Tlf 58 50 42 22

Odense Tlf 63 11 64 64

Kolding Tlf 76 84 42 22

Esbjerg Tlf 75 14 01 55

Århus Tlf 87 46 42 22

Aalborg Tlf 96 34 80 00

