

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	E/F Fajancehaven (1) 2000 Frederiksberg	Dato	22-03-2021	
Kunde	E/F Fajancehaven	GPS Lat		Long
SAPnr/VHA	40000390	Montør	RBMT	
Kommentar				

PUMPEBRØND

STAMDATA

1	Kontakt email	henrik@jansdorf.com
2	Brønd nr	1
3	Grundfos nr	
4	Ekstra montør	KAMP
5	Styringstype	LCD108
6	Adresse	PorcelænsHAVEN 5A
7	Placering Brønd	I P-dæk 3
8	Placering styring	Ved brønd

BRØND

9	Kontrol af rør installation	OK
10	Kontrol af aflejringer	OK
11	Kontrol af afspærrings og kontraventiler	OK
12	Kontrol generelt.(ydre skader, dæksler mm.)	OK

STYRING

13	Kontrol af forbindelser i styretavle	OK
14	Kontrol af niv.afbr., transmittere og stavelekt.	OK
15	Kontrol af stop niveau	OK
16	Kontrol af start 1 niveau	OK
17	Kontrol af start 2 niveau	OK
18	Kontrol af højvands alarm niveau	OK
19	Kontrol af indstillinger og evt. justering	OK
20	Kontrol generelt.(ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	E/F Fajancehaven (1) 2000 Frederiksberg	Dato	22-03-2021	
Kunde	E/F Fajancehaven	GPS Lat		Long
SAPnr/VHA	40000390	Montør	RBMT	
Kommentar				

PUMPE - PUMPE 1

STAMDATA

21	Typebetegnelse	AP50B.50.11.3v
22	Produktnr	96004601
23	Grundfos nr	
24	Kundens ref nr	

MOTOR

25	Kontrol af motorkabel	OK
26	Kontrol af motor lejer	OK
27	Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
28	Kontrol af følere og sensorer	OK
29	Drifttimer	
30	Antal starter	

MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM

31	Mellem vikling og jord (M-Ohm)	420
32	Mellem viklinger (hvis muligt, M-Ohm)	
33	U1	405
34	U2	405
35	U3	405
36	I1	2.2
37	I2	2.2
38	I3	2.2

PUMPE

39	Kontrol af kæde og løftebøjle	OK
40	Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling	OK
41	Kontrol af pumpens støjniveau	OK
42	Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
43	Kontrol og justering af slitage, løber og evt kniv	OK
44	Kontrol af følere og sensorer	OK

NOTE

45	Note	
----	------	--

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	E/F Fajancehaven (1) 2000 Frederiksberg	Dato	22-03-2021	
Kunde	E/F Fajancehaven	GPS Lat		Long
SAPnr/VHA	40000390	Montør	RBMT	
Kommentar				

PUMPE - PUMPE 2

STAMDATA

46	Typebetegnelse	AP50B.50.11.3v
47	Produktnr	96004601
48	Grundfos nr	
49	Kundens ref nr	

MOTOR

50	Kontrol af motorkabel	OK
51	Kontrol af motor lejer	OK
52	Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
53	Kontrol af følere og sensorer	OK
54	Drifttimer	
55	Antal starter	

MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM

56	Mellem vikling og jord (M-Ohm)	26
57	Mellem viklinger (hvis muligt, M-Ohm)	
58	U1	405
59	U2	405
60	U3	405
61	I1	2.4
62	I2	2.4
63	I3	2.4

PUMPE

64	Kontrol af kæde og løftebøjle	OK
65	Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling	OK
66	Kontrol af pumpens støjniveau	OK
67	Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
68	Kontrol og justering af slitage, løber og evt kniv	OK
69	Kontrol af følere og sensorer	OK

NOTE

70	Note	
----	------	--

TILSTANDSRAPPORT


Lokation	E/F Fajancehaven (1) 2000 Frederiksberg	Dato	22-03-2021	
Kunde	E/F Fajancehaven	GPS Lat		Long
SAPnr/VHA	40000390	Montør	RBMT	
Kommentar				

BILLEDER



TILSTANDSRAPPORT

Lokation	E/F Fajancehaven (1) 2000 Frederiksberg	Dato	22-03-2021	
Kunde	E/F Fajancehaven	GPS Lat		Long
SAPnr/VHA	40000390	Montør	RBMT	
Kommentar				



TILSTANDSRAPPORT

Lokation	E/F Fajancehaven (2) 2000 Frederiksberg	Dato	22-03-2021	
Kunde	E/F Fajancehaven	GPS Lat		Long
SAPnr/VHA	40000390	Montør	RBMT	
Kommentar				

PUMPEBRØND

STAMDATA

71	Kontakt email	henrik@jansdorf.com
72	Brønd nr	2
73	Grundfos nr	
74	Ekstra montør	KAMP
75	Styringstype	LCD108
76	Adresse	Porcelæns haven 5A
77	Placering Brønd	I skralderum 5
78	Placering styring	Ved brønd

BRØND

79	Kontrol af rør installation	OK
80	Kontrol af aflejringer	OK
81	Kontrol af afspærrings og kontraventiler	OK
82	Kontrol generelt.(ydre skader, dæksler mm.)	OK

STYRING

83	Kontrol af forbindelser i styretavle	OK
84	Kontrol af niv.afbr., transmittere og stavelekt.	OK
85	Kontrol af stop niveau	OK
86	Kontrol af start 1 niveau	OK
87	Kontrol af start 2 niveau	OK
88	Kontrol af højvands alarm niveau	OK
89	Kontrol af indstillinger og evt. justering	OK
90	Kontrol generelt.(ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	E/F Fajancehaven (2) 2000 Frederiksberg	Dato	22-03-2021	
Kunde	E/F Fajancehaven	GPS Lat		Long
SAPnr/VHA	40000390	Montør	RBMT	
Kommentar				

PUMPE - PUMPE 1

STAMDATA

91	Typebetegnelse	AP50B.50.11.3v
92	Produktnr	96004601
93	Grundfos nr	
94	Kundens ref nr	

MOTOR

95	Kontrol af motorkabel	OK
96	Kontrol af motor lejer	OK
97	Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
98	Kontrol af følere og sensorer	OK
99	Drifttimer	
100	Antal starter	

MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM

101	Mellem vikling og jord (M-Ohm)	550
102	Mellem viklinger (hvis muligt, M-Ohm)	
103	U1	405
104	U2	405
105	U3	405
106	I1	2.2
107	I2	2.2
108	I3	2.2

PUMPE

109	Kontrol af kæde og løftebøjle	OK
110	Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling	OK
111	Kontrol af pumpens støjniveau	OK
112	Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
113	Kontrol og justering af slitage, løber og evt kniv	OK
114	Kontrol af følere og sensorer	OK

NOTE

115	Note	
-----	------	--

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	E/F Fajancehaven (2) 2000 Frederiksberg	Dato	22-03-2021	
Kunde	E/F Fajancehaven	GPS Lat		Long
SAPnr/VHA	40000390	Montør	RBMT	
Kommentar				

PUMPE - PUMPE 2

STAMDATA

116	Typebetegnelse	AP50B.50.11.3v
117	Produktnr	96004601
118	Grundfos nr	
119	Kundens ref nr	

MOTOR

120	Kontrol af motorkabel	OK
121	Kontrol af motor lejer	OK
122	Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
123	Kontrol af følere og sensorer	OK
124	Drifttimer	
125	Antal starter	

MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM

126	Mellem vikling og jord (M-Ohm)	110
127	Mellem viklinger (hvis muligt, M-Ohm)	
128	U1	405
129	U2	405
130	U3	405
131	I1	2.0
132	I2	2.0
133	I3	2.0

PUMPE

134	Kontrol af kæde og løftebøjle	OK
135	Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling	OK
136	Kontrol af pumpens støjniveau	OK
137	Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
138	Kontrol og justering af slitage, løber og evt kniv	OK
139	Kontrol af følere og sensorer	OK

NOTE

140	Note	
-----	------	--

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	E/F Fajancehaven (2) 2000 Frederiksberg	Dato	22-03-2021	
Kunde	E/F Fajancehaven	GPS Lat		Long
SAPnr/VHA	40000390	Montør	RBMT	
Kommentar				

BILLEDER



TILSTANDSRAPPORT

Lokation	E/F Fajancehaven (2)	Dato	22-03-2021	
	2000 Frederiksberg	GPS Lat		Long
Kunde	E/F Fajancehaven	Montør	RBMT	
SAPnr/VHA	40000390			
Kommentar				

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	E/F Fajancehaven (3) 2000 Frederiksberg	Dato	22-03-2021	
Kunde	E/F Fajancehaven	GPS Lat		Long
SAPnr/VHA	40000390	Montør	RBMT	
Kommentar				

PUMPEBRØND

STAMDATA

141	Kontakt email	henrik@jansdorf.com
142	Brønd nr	3
143	Grundfos nr	
144	Ekstra montør	KAMP
145	Styringstype	LCD108
146	Adresse	PorcelænsHAVEN 5A
147	Placering Brønd	I P-dæk 3
148	Placering styring	Ved brønd

BRØND

149	Kontrol af rør installation	OK
150	Kontrol af aflejringer	OK
151	Kontrol af afspærrings og kontraventiler	OK
152	Kontrol generelt.(ydre skader, dæksler mm.)	OK

STYRING

153	Kontrol af forbindelser i styretavle	OK
154	Kontrol af niv.afbr., transmittere og stavelekt.	OK
155	Kontrol af stop niveau	OK
156	Kontrol af start 1 niveau	OK
157	Kontrol af start 2 niveau	OK
158	Kontrol af højvands alarm niveau	OK
159	Kontrol af indstillinger og evt. justering	OK
160	Kontrol generelt.(ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	E/F Fajancehaven (3) 2000 Frederiksberg	Dato	22-03-2021	
Kunde	E/F Fajancehaven	GPS Lat		Long
SAPnr/VHA	40000390	Montør	RBMT	
Kommentar				

PUMPE - PUMPE 1

STAMDATA

161	Typebetegnelse	SEV100.100.40.ex.4.51
162	Produktnr	96047929
163	Grundfos nr	
164	Kundens ref nr	

MOTOR

165	Kontrol af motorkabel	OK
166	Kontrol af motor lejer	OK
167	Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
168	Kontrol af følere og sensorer	OK
169	Drifttimer	
170	Antal starter	

MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM

171	Mellem vikling og jord (M-Ohm)	2000
172	Mellem viklinger (hvis muligt, M-Ohm)	
173	U1	405
174	U2	405
175	U3	405
176	I1	9.2
177	I2	9.2
178	I3	9.2

PUMPE

179	Kontrol af kæde og løftebøjle	OK
180	Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling	OK
181	Kontrol af olie. (gælder ikke AP rustfri)	OK
182	Kontrol af pumpens støjniveau	OK
183	Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
184	Kontrol og justering af slitage, løber og evt kniv	OK
185	Kontrol af følere og sensorer	OK

NOTE

186	Note	
-----	------	--

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	E/F Fajancehaven (3) 2000 Frederiksberg	Dato	22-03-2021	
Kunde	E/F Fajancehaven	GPS Lat		Long
SAPnr/VHA	40000390	Montør	RBMT	
Kommentar				

PUMPE - PUMPE 2

STAMDATA

187	Typebetegnelse	SEV100.100.40.ex.4.51
188	Produktnr	96047929
189	Grundfos nr	
190	Kundens ref nr	

MOTOR

191	Kontrol af motorkabel	OK
192	Kontrol af motor lejer	OK
193	Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
194	Kontrol af følere og sensorer	OK
195	Drifttimer	
196	Antal starter	

MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM

197	Mellem vikling og jord (M-Ohm)	2000
198	Mellem viklinger (hvis muligt, M-Ohm)	
199	U1	405
200	U2	405
201	U3	405
202	I1	8.9
203	I2	8.9
204	I3	8.9

PUMPE

205	Kontrol af kæde og løftebøjle	OK
206	Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling	OK
207	Kontrol af olie. (gælder ikke AP rustfri)	OK
208	Kontrol af pumpens støjniveau	OK
209	Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
210	Kontrol og justering af slitage, løber og evt kniv	OK
211	Kontrol af følere og sensorer	OK

NOTE

212	Note	
-----	------	--

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	E/F Fajancehaven (3) 2000 Frederiksberg	Dato	22-03-2021	
Kunde	E/F Fajancehaven	GPS Lat		Long
SAPnr/VHA	40000390	Montør	RBMT	
Kommentar				

BILLEDER



TILSTANDSRAPPORT

Lokation	E/F Fajancehaven (3) 2000 Frederiksberg	Dato	22-03-2021	
Kunde	E/F Fajancehaven	GPS Lat		Long
SAPnr/VHA	40000390	Montør	RBMT	
Kommentar				

